

X-TRE Power Box

Uživatelská příručka

Model XT-K01

Pro použití s následujícími motocykly Kawasaki:

ZX-6R (2007-08), ZX-10R (2008-09)

1. Používání

Jednotka je po instalaci plně funkční. Zlepší odezvu plynu a zrychlení. Použití tohoto produktu není na veřejných silnicích dovoleno. X-TRE zachovává funkci vestavěného továrního indikátoru zařazené rychlosti. Modul automaticky vypíná mapování v neutrálu pro plynulý volnoběh.

Jednotka je plně kompatibilní s další elektronikou a úpravami výkonu. Nicméně, X-TRE funguje nejlépe, pokud nejsou odstraněny z motocyklu sekundární škrticí klapky.

1.1 Přehled používaného TRE modu

- Zařadte první rychlostní stupeň
- Nechejte klíček zapalování na pozici vypnuto (OFF), spínací přepínač v RUN pozici a boční stojánek nahoře, pak počkejte alespoň 5 vteřin.
- Zapněte zapalování na ON
- Ukazatel zařazené rychlosti (*Gear indicator*) bude zobrazovat používanou mapu ([], 5 nebo 6) na několik vteřin, pak se vrátí zpět k normální funkci.

1.2. Programování TRE modu

Zařadte čtvrtý, pátý nebo šestý rychlostní stupeň, v závislosti na tom, kterou mapu chcete použít dle tabulky níže:

Zařazený stupeň	TRE mód (mapování)	Popis
4	Neutrál	Pro budoucí použití
5	5	Jemnější nastavení pro ZX-6R / ZX-10R
6	6	Normální nastavení pro ZX-6R / ZX-10R

- Mějte klíček zapalování v pozici OFF a počkejte alespoň 5 vteřin
- Zapněte zapalování na ON
- Ukazatel zařazené rychlosti (*Gear indicator*) na pár vteřin zobrazí novou mapu ([], [5] or [6]), potom jednou blikne. Nastavení je uloženo, a ukazatel zařazené rychlosti bude fungovat normálně.

Můžete vyzkoušet všechny nastavení a zjistit tak, které nejvíce vyhovuje Vám a Vašemu motocyklu.

Jednotka si zachovává nastavení, i pokud je odstraněna, nebo odpojena baterie.

1.3. Obnovení výchozího stavu motocyklu před montáží X-TRE

- Odpojte 4pinový konektor z jednotky X-TRE box, a připojte k nainstalované kabelové sadě X-TRE dodaný čtyř-hraný konektor s kabelovou propojkou.
- Odpojte z jednotky X-TRE bílé 2pinové konektory a propojte je na motocyklu do sebe.
- Nyní můžete odstranit jednotku X-TRE z motocyklu, výchozí stav je obnoven, přičemž kabelové sada zůstala připravená na motocyklu. Pro odstranění i kabelové sady a uvedení konektorů a kabeláže na motocyklu do původní podoby postupujte v obráceném pořadí dle dodané instalační příručky.

2. Záruka

X-TRE je vyrobený tak, že všechny spojky jsou chráněny proti zpětnému napětí, zkratu a vysokým energetickým špičkám. Používáme při výrobě pouze komponenty nejvyšší kvality a vrstvená epoxi konstrukce dává extrémní ochranu pro interní části zařízení před vibracemi, nárazy a vodou.

Pro zajištění bezproblémového chodu od začátku, jsou všechny jednotky rozsáhle testovány před odesláním z výroby. Z tohoto důvodu se prosím ujistěte, že jste dodrželi správný postup instalace a nejdříve si přečtěte sekci s odstraňováním problémů před hlášením závady.

Naši dealeri nabízí 30 denní garanci vrácení peněz na HealTech produkty, která umožňuje vrátit peníze zpět, pokud produkt nesplňuje očekávání. (*Při vrácení musí být produkt v originálním obalu, nepoškozený a v kompletním a čistém stavu.*)

Produkt je dále chráněn 2letou záruční lhůtou výměnným způsobem od data prodeje.

Web: **www.gipro.cz, www.x-tre.net (anglicky)**

Email: info@1-bike.cz